

АКТ
общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Новоалтайск

« 14 » мая 2026 г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) РЖД Детский сад № 48
2. Адрес: Новоалтайск, ул. Депутатская, 22
3. Владелец (балансодержатель) ОАО «РЖД»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) РЖД Детский сад № 48
5. Год постройки 1989
6. Материал стен стены кирпич белый
7. Этажность два этажа
8. Наличие подвала имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе

Председатель Кокоша К.В. - начальник службы управления персоналом

Западно – Сибирской железной дороги ОАО «РЖД»

Члены комиссии

1. Карлаш А.В. - начальник отдела профорientации и взаимодействия с ВУЗами службы управления персоналом Западно-Сибирской железной дороги
2. Федореева С.А. - заведующий РЖД детским садом № 48
3. Карабинских А.А. - главный инженер ООО «Новоалтайскводоканал» (отв. за водоснабжение, водоотведение)
4. Маевский А.С. – главный инженер МУП города Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» (отв. за теплоснабжение)
5. Викулов А.В. - начальник ЭЧ-9 станции Алтайская
6. Леденев А.А. – начальник участка НГЧ-4 ст. Алтайская
7. Молчанов И.М. – мастер участка ДТВу-4 ст. Алтайская

Представители:

1. Алимеева О.А.- председатель ПК РЖД детского сада № 48 произвела проверку готовности РЖД детского сада № 48 по выше указанному адресу.

№ п.п.	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	2	3	4
1.	Благоустройство	удовлетворительно	
2.	Наружные сети и колодцы	удовлетворительно	
3.	Фундаменты (подвал)	удовлетворительно	
4.	Несущие стены (колонны)	удовлетворительно	
5.	Перегородки	удовлетворительно	
6.	Балки (фермы)	удовлетворительно	
7.	Перекрытия	удовлетворительно	
8.	Лестницы	удовлетворительно	
9.	Полы	удовлетворительно	
10.	Проемы (окна, двери, ворота)	удовлетворительно	
11.	Кровля	Сквозное прогнивание металлочерепицы, несущие конструкции кровли имеют поражения гнилью, происходит частичное разрушение деревянных конструкций, состояние неудовлетворительное	Требуется капитального ремонта
12.	Наружная отделка а) архитектурные детали		

